

Beseitigung von kalkhaltigen Verschmutzungen

Beseitigung von fetthaltigen Verschmutzungen

Empfindliche Materialien gegenüber

sauren Mitteln:

- PVC-Belag
- Polyamid
- Marmor
- Beton
- Klinker
- Cellulosefasern (Baumwolle)

alkalischen Mitteln:

- Dispersionsfarben
- Klebstoff
- Lackierte Flächen
- Linoleum
- Wolle, Seide

